



MANUAL DE MONTAGEM - BALANÇA UDC CO-E SCN

1- CONTEÚDO DO KIT



- Conjunto de pesagem;
- Display (Torre);
- Cabo serial;
- Kit com parafusos, arruelas e chaves allen 2,5mm e 4mm;
- Manuais de montagem e de operação;
- Etiquetas de identificação.

2- MONTAGEM

• Com o auxílio de uma chave philips, remova a parte frontal do scanner. Os parafusos se encontram na parte frontal do scanner conforme demonstra a figura 2.







Figura 1

Figura 2

Figura 3

• Em seguida remova a parte plástica da parte frontal retirando os 3 parafusos com o auxílio da chave allen 2,5mm.








Figura 5

 Parafuse a parte plástica, removida anteriormente, no conjunto de pesagem, utilizando os mesmos parafusos.








Figura 6



Figura 7

• Com o auxílio de uma chave de philips, remova o suporte para bandeja contido no scanner, conforme mostra a figura 8.



Figura 8

• Separe a parte lateral direita soltando até a metade os parafusos que se encontram na parte de baixo do equipamento, conforme figuras 9 e 10.



Figura 9



Figura 10

■ Parafuse o conjunto de pesagem ao corpo do scanner com a chave allen 4mm, utilizando os 4 parafusos allen M5X15 e arruelas de pressão encontrados no kit, passando os cabos pela lateral. Os orifícios para os parafusos encontram-se na parte frontal do equipamento, como demonstra a figura 11. Obs.: Utilizar 1 arruela por parafuso.



Figura 11



Figura 12





• Coloque novamente a parte lateral do equipamento e reaperte os parafusos, prendendo os cabos.



Figura 13

Remova etiqueta original da balança e cole etiqueta de saída no lugar.




Figura 14

Remova etiqueta inferior original da balança e cole etiqueta de entrada no lugar.




Figura 15

Conecte os cabos de acordo com as identificações contidas nas etiquetas.

Balança	Balança
IN 232	Display IN

Figura 16

• Conecte o cabo do display (torre) de acordo com a especificação contida nas etiquetas.



Figura 17

■ Coloque a bandeja sobre o equipamento, cuidando para que os 4 parafusos do suporte encaixem perfeitamente Nos encaixes da bandeja.







Figura 18



Figura 19

 Depois de conectar todos os cabos, leia atentamente o manual de instruções da balança e verifique seu correto funcionamento.





